

Příloha 4.3



Dokumentační bod č. 2: pramen v JZ části pod odlučnou stěnou dočasně uklidněného sesuvu (foto J. Klimeš, březen 2016).



Dokumentační bod č. 2: ukazuje deformaci koleje na úseku trati Úpořiny - Chotiměř v JV části sesuvu – pohled na JV (foto J. Klimeš, březen 2016).



Dokumentační bod č. 2: dílčí odlučná stěna ve střední části porušuje plochý hřbet směrem ke staré svahové deformaci, která je ve V části dokumentované svahové deformace (foto J. Klimeš, březen 2016).



Dokumentační bod č. 3: plošina pod odlučnou stěnou staré svahové deformace (pohled na SZ, foto J. Klimeš, březen 2016)).



Dokumentační bod č. 4: pohled na JV na odlučnou oblast aktivního sesuvu. Stojící muž v tmavé bundě stojí v místě dosahu druhého aktivního poklesu (foto J. Klimeš, březen 2016).



Dokumentační bod č. 4: detail dvou nad sebou vzniklých, nízkých odlučných stěn (pohled na SV, foto J. Klimeš, březen 2016)).



Dokumentační bod č. 6: pohled na JZ na sanovanou odlučnou oblast sesuvu z června 2013 (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 6: čelo sesuvu z června 2013, nebylo zatím sanováno (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 6: pramen u JV okraje sesuvu z června 2013. Pramen se nachází před čelem sesuvu a je tvořen jezírkem, které je částečně zarostlé. Šířka jezírka jsou cca 3 m. Voda z něj volně vytéká směrem na VJV (na obrázku vpravo, foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 6: pramen u JV okraje sesuvu z června 2013. Pohled na ZSZ ukazuje mokřinu, která vznikla pod pramenem a kde voda volně zasakuje do svahu na staré svahové deformaci (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 8: nejvýše položená odlučná stěna dočasně uklidněného sesuvu (stupeň se stromem u pravého okraje fotografie, pohled na SZ, foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 8: hlavní odlučná stěna s dílčími sesutými bloky materiálu sesuvu (pohled na SZ, foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 8: čelo akumulace sesuvu v jeho spodní části (patrný stupeň za betonovou skruží, pohled na V, foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 8: pohled proti svahu na SSZ do míst, kde předchozí mapování identifikovalo pokračování sesuvu. V době dokumentace nebyly v těchto místech žádné stopy sesouvání patrné. K jejich zahlazení došlo pravděpodobně v důsledku zemědělské činnosti (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 10: pohled na čelo akumulace směrem na JZ (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 11: hlavní odlučná stěna dočasně uklidněného sesuvu přetíná polní cestu, pohled na JV (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 11: jezírko ve spodní části dočasně uklidněného sesuvu, pohled na SZ směrem do sesuvu. U pravého okraje fotografie je vidět červená trubka, která přivádí vodu do rybníčku (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 12a: pohled do odlučné oblasti aktivního sesuvu směrem na JV. Černé šipky vymezují dílčí, aktivní sesuv (odlučnou oblast a akumulaci); žluté šipky ukazují průběh odlučné stěny dalšího sesuvu, která je možná v iniciálním stádiu. Vlevo, mezi suchou travou je patrný pramen (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 12a: pohled na Z do odlučné oblasti dílčího aktivního sesuvu, který vznikl u S okraje sesuvu (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 12a: detail nakupené akumulace aktivního sesuvu u jejího S okraje, pohled na JZ (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 12a: pohled na SZ na starší akumulaci dočasně uklidněného sesuvu, který vznikl v roce 1969 a byl později reaktivován sesuvem v současné době vymalovaným jako aktivní (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 12b: pohled na aktivní odvalové řízení (ve středu fotografie) a okolní starou lomovou stěnu, která je silně náchylná ke svahovým pohybům typu řízení (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 13a: pohled na akumulaci dočasně uklidněného sesuvu směrem na Z (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 13b: pohled na S na svah postižený suchým tečením a odvalovým říčením, jeho část nad silnicí je odtěžena (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 16a: pohled z koryta potoka Uhelná strouha směrem na Z na akumulční oblast dočasně uklidněného sesuvu podřízlou jeho erozní činností (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18a: čelo dílčí akumulace nad hlavní odlučnou stěnou dočasně uklidněného sesuvu (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18a: hlavní odlučná stěna dočasně uklidněného sesuvu u jeho J omezení, pohled na J (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18b: proti svahu zakloněný sesutý blok obnažený erozí potoka Uhelná strouha, pohled po proud na V (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18b: Jeden z dočasně uklidněných sesuvů u SZ omezení sesuvu 18a, v horní části snímku je vidět zamokřené území, pohled na S (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18c: jeden z drobných, aktivních sesuvů vzniklých na strmém erozním svahu Uhelné strouhy (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18f: odlučná stěna dílčího, dočasně uklidněného sesuvu na břehu Uhelné strouhy, pohled na V (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 18h: čelo akumulace dílčího, dočasně uklidněného sesuvu je místy zapřeno betonovými panely (u pravého okraje fotografie, foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 19: pohled na plochou akumulární oblast směrem na SV (foto J. Klimeš, duben 2016).



Dokumentační bod č. 20: pohled na odlučnou stěnu aktivního sesuvu (foto J. Klimeš, duben 2016).