

Ministerstvo dopravy ČR
odbor schvalování vozidel a předpisů
Nábřeží L. Svobody 12
110 15 P r a h a 1

V Praze, dne 10. března 2025

Věc: MINI Cooper R5x

Jako zástupce akreditovaného dovozce vozidel BMW v České republice tímto informujeme, že vozidla MINI COOPER modelové řady R50-53 vyráběné v letech 2001-2004 nejsou vybavena systémem OBD.

Tuto skutečnost lze doložit výbavou vozidla, konkrétně výbavovým kódem:

0861 Záznam bez EOBD

Konfigurace takto vybaveného vozidla neumožňuje měření emisí dle aktuálně platné metodiky pro SME a STK a je potřeba postupovat dle metodiky pro měření vozidel bez OBD.

S přátelským pozdravem

Ing. Jakub Gvuzd
Homologační služby
Cebia, spol. s r. o.
Zástupce akreditovaného dovozce vozidel BMW a MINI

BMW Czech Republic s.r.o.
Bucharova 2817/13
CZ - 158 00 Praha 5
IČO: 06609813
DIČ: CZ06609813

