




Worldwide  
Olympic Partner



Worldwide  
Paralympic Partner

**Datum:** 11.1.2024

**Věc:** Stanovisko zástupce výrobce vozidel Toyota k měření emisí vozidel Proace

U motorů s označením AHX – AHK – AHP – AHZ – AHW – AH01 – AH02 – AH03 – BH01 – BH02 – BHZ – RHH – RH02 – 4H03 – 8H01 – 9H06 – 9H07 – 9H08 – YH01 může řídicí jednotka obsahovat ochranu proti poškození motoru a jeho příslušenství.

Bez zatížení motoru není možné dosáhnout maximálních otáček, aby nedošlo k poškození některých součástí vozidla jako například spojka, kompresor klimatizace, turbodmychadlo, automatická převodovka.

Řídicí jednotka motoru neumožňuje odblokování této ochrany.

Minimální počet otáček, která musí být dosažena během volné akcelerace je 90% otáček maximálního výkonu motoru.

S pozdravem

Petr Frühauf

Technical Support Senior Specialist



TOYOTA CENTRAL EUROPE - CZECH s.r.o.  
Bavorská 2662/1  
155 00 Praha 5  
Tel: +420 222 992 111  
DIČ: CZ60198435

④

Toyota Central Europe - Czech, spol. s r.o.  
Bavorská 2662/1, 155 00 Praha 5, Czech Republic  
T 800600800, info@toyota.cz, www.toyota.cz