

V Praze, 29/06/2026

## **PROHLÁŠENÍ DOVOZCE**

Sdělujeme a potvrzujeme, že dle sdělení servisního oddělení importéra vozidel značky SsangYong / KGM u vozidel značky SsangYong / KGM, model Rexton, typ YK, osazených motory typu 672.980 a 672.960, nelze při měření emisí dosáhnout přeběhových otáček požadovaných metodikou používanou stanicemi měření emisí.

Z důvodu ochrany motoru jsou výrobcem omezeny otáčky při chodu motoru bez zatížení. Při měření emisí je proto nezbytné akceptovat otáčky, které připustí omezovač motoru. U uvedených typů motorů 672.980 a 672.960 ve vozidlech SsangYong / KGM typu YK se jedná o hodnotu přibližně 1900–2100 ot./min.

S pozdravem  
Jindřich Nádvorník  
SCC, s.r.o.

  
**SCC, s.r.o.**  
Antala Staška 1859/34  
140 00 Praha 4  
IČO: 27899411 DIČ: CZ27899411