

V Praze, 25.4.2018

Č.j. 18-4-25/182 mj

**VYJÁDŘENÍ IMPORTÉRA NÁKLADNÍCH VOZIDEL IVECO  
K ANOMÁLII V ZÁPISU DVOJMONTÁŽE PNEUMATIK V TECHNICKÉM PRŮKAZU**

Společnost IVECO Czech Republic, a.s., zástupce výrobce vozidel značky IVECO v ČR, tímto informuje, že vinou softwarové chyby může chybět údaj o dvojmontáži pneumatik na hnací nápravě (hnacích nápravách) v technickém průkazu vozidel registrovaných v období leden 2017- duben 2018, i když v ZTP je údaj správně uveden.

Tato anomálie (chybějící [2] za popisem ráfků a pneu) se může vyskytnout u vozidel modelové řady **DAILY, EUROCARGO, STRALIS, STRALIS-segment X-WAY a TRAKKER** těchto typů:

<b>Daily:</b>	IS35CC2AA	IS35CI2AA					
<b>Daily:</b>	IS52CC2AA	IS52CI2AA	IS52CI2BA		IS56CC2BA	IS70CC2BA	IS70CI2BA
<b>EuroCargo:</b>	IG80EL2BA	IG100E2BA	IG120EL2BA	IG120E2BA	IG140E2CA	IG160E2CA	IG190EL2CA
<b>EuroCargo:</b>	IG160EG2CA	IG120ELG2BA					
<b>Stralis:</b>	AA3C	BA3C	AD3C	AB3C	1A3C	2C3C	2Y3C
<b>Stralis:</b>	2B3C	2D3C	MS34Y				
<b>Trakker:</b>	MTGA2	MTGB3	MTGC4	MTGD2	MTGE3		

V případě shora uvedených typů vozidel je na hnací nápravě vždy dvojmontáž, hnací náprava je vždy správně uvedena v řádce L v TP.

Žádáme tímto o laskavé doplnění indikace [2] do popisu kol v řádkách 21 nebo 22 nebo 23 (podle toho, které jsou na řádce L uvedené jako hnací) pracoviště úřadu s rozšířenou pravomocí.

Děkujeme za spolupráci

Ing. Miroslav Jurka,  
Iveco Czech Republic, a.s.-Truck  
Product Manager CZ & SK

