

Odbor Krajský stavební úřad
Oddělení stavebního řádu

Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
21. 10. 2024	Mgr. Matěj Obal	KUZL 89393/2024	KUSP 58530/2020 ÚPŽP-IS

PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Krajský stavební úřad v odvolacím řízení, ve věci kontroly stavby

„Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“

v rozsahu 3 SO:

- SO 189.101 Provizorní napojení – část 101/hlavní trasa 17,3-17,8,
- SO 189.226 Provizorní napojení – část 226/most na R49 přes svodnici,
- SO 189.301 Provizorní napojení – část 301 – kanalizace.

na pozemcích v kat. území Dolní Ves (dále jen „stavba“).

Stavebníkem je:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, kterou zastupuje VIAPONT, s.r.o., IČ: 469 95 447, se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno (dále jen „stavebník“).

Přítomni: dle prezenční listiny

Datum a místo jednání: 21. 10. 2024 v 10:00 hodin u vjezdu na stavbu ze silnice II/490 (v úseku Kostelec – Fryšták)

Kontrolní prohlídka je provedena za účelem zjištění skutečností uvedených v námitkách spolku Egeria, z.s., IČ: 228 92 133, se sídlem Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice, podaných do odvolacího řízení vedeného Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem Krajského stavebního úřadu, dle kterých byla předmětná stavba v současné době již realizována v částech, ke kterým nebylo vydáno pravomocné stavební povolení.

Úkon byl zahájen v 9:00 hodin dne 21. 10. 2024.

Průběh úkonu:

Dle tel. komunikace byl na žádost stavebníka termín úkonu posunut na 9:00.

SO 189.101 – Na místě samém bylo zjištěno, že zemina není navržena v celé délce tohoto objektu, ale pouze v části SO 189.226, kdy slouží pro zabezpečení odvodu vody z jiných částí stavby.

a pro uskladnění prefabrikovaných částí mostního objektu, jako zařízení staveniště.

SO 189.226 - nebyla zjištěna jakákoliv činnost, dle které by bylo zřejmé zahájení prací.

SO 189.301 s.p.zmlostí PD bylo zjištěno, že tento stavební objekt nebyl zahájen, protože v trase tohoto objektu není seznatelná žádná stavební činnost.

Byla pořizována fotodokumentace stavby, která bude přílohou tohoto protokolu.


Stavební deník nebyl předložen, protože se stavbou nebylo započato, a tudíž stavební deník u těchto stavebních objektů nebyl založen.

Výjádření přítomných:

Výjádření ^{k připomínkám} bude doposláno písemně.

Výjádření k protokolu bez připomínek.

Podpisy všech přítomných:




VIZ prezence

Úkon byl skončen v 9:50 hodin dne 21. 10. 2024

Zapsal: HATĚJ UBAL

Prezenční listina ze dne 21. 10. 2024 z kontroly stavby „D49 4901 Hulín – Fryšták“ v rozsahu objektů SO 189.101, SO 189.226 a SO 189.301.

Příjmení a jméno	Organizace	Tel. číslo	E-mail	Podpis
OBAL MATĚJ	KSÚ			
DANA DOHNÁLKOVÁ	KSÚ			
ALEŠ PAGÁČ	STRABAG			
BOHUMÍRA DOLANSKÁ	ŘSD			
KAREL CHUDÁREK	ŘSD			
IRENA KRZYŽANKOVÁ	PRAGO PROJEKT			



