

V Praze, 28/05/2026

## PROHLÁŠENÍ DOVOZCE


Sdělujeme a potvrzujeme, že podle sdělení servisního oddělení importéra vozidel značky **SsangYong / KGM** – u vozidel značky **SsangYong / KGM**, modelové řady **KORANDO**, typu **CW**, osazených typem motoru **175950**, nelze při měření emisí za určitých provozních podmínek dosáhnout referenčních nebo přeběhových otáček požadovaných metodikou používanou stanicemi měření emisí.

Z důvodu ochrany motoru jsou výrobcem omezeny otáčky při chodu motoru bez zatížení. Při měření emisí je proto nezbytné akceptovat ty otáčky, které připouští omezovač, což je v případě motoru **175950** ve vozidlech **SsangYong / KGM KORANDO**, typu **CW**, hodnota **2 439 ± 150 ot./min.**

S pozdravem

Jindřich Nádvorník

SCC, s.r.o.



SCC, s.r.o.  
Antala Staška 1859/34  
140 00 Praha 4  
Č: 278 99 411 DIČ: CZ27899411