



Magyar Suzuki Corporation Ltd.
branch office Czech Republic
organizační složka, Praha

U PRŮHONU 40, 170 00 PRAHA 7, CZECH REPUBLIC
WWW.SUZUKI.CZ

Výrobní štítek – podmínky vydání náhradního výrobního štítku

Pokud jste majitelem vozidla Suzuki, kde došlo ke ztrátě či poškození výrobního štítku vozidla, obraťte se, prosím, na autorizovaného partnera SUZUKI, kde budou provedeny následující kroky.

- 1) Autorizovaný servis zdokumentuje vozidlo a nafotí místo původního štítku
- 2) Zastoupení SUZUKI společně s autorizovaným servisem zajistí výrobu náhradního výrobního štítku
- 3) Autorizovaný servis vylepí štítek na požadované místo
- 4) Zastoupení SUZUKI vystaví potvrzení o výměně štítku pro úřad a potvrdí v systému ISTP
- 5) Úřad provede zápis o záměně originálního štítku za štítek vyroben náhradní technologií, aby technici typu „K“ na STK měli informaci o provedené změně a nepovažovali nový štítek za falzifikát.

Upozorňujeme, že výroba náhradního výrobního štítku je zpoplatněna. Ohledně ceny se informujte u vybraného autorizovaného partnera.

V Praze, dne 31.1.2025

Petr Maxa

Ředitel poprodejních služeb

Magyar Suzuki Corporation, Branch office ČR



Magyar Suzuki Corporation Ltd.
branch office Czech Republic
organizační složka, Praha