



a				
b				
c				
č	text změny – odpovědní		datum	podpis

D1 MODERNIZACE – ÚSEK 12
EXIT 90 HUMPOLEC – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV

Objednatel stavby:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4	Razba:
		Kontrola:
		Podpis:

Zhotovitel stavby:

TOTO COSTRUZIONI GENERALI	TOTO JOINT VENTURE U Práhnou 32, 170 00 Praha 7	Razba zhotovitel:
geosan GROUP	Toto S.p.A. Costruzioni Generali Viale Abruzzi 410, Chieti CH 661 00 Italská republika	Kontrola:
SMS	GEOSAN GROUP o.s. U Memorie 430, 280 02 Kolín III	Podpis:
Cyprus-Mexico Cyprus	SP Sine Midea Stry 9K Smagulova st., Aktobe Aktobe oblast Republika Kazachstán	Razba výstupní kontroly RDS:
		Kontrola:
		Podpis:

Koordinátor RDS:

PUDIS	PUDIS o.s. Nad Vododzem 2/3258, 100 31 Praha 10 +420 274 776 645; info@pudis.cz; IČ: 452 72 891; DIČ: CZ45272891	Razba:
		Kontrola:
		Podpis:

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bp

Zpracovatel RDS DI:	GEFAB CS, spol. s r.o. Sokolovská 5, 620 00 Brno +420 545 219 433; gcfab@gefab.cz; www.gefab.cz IČ: 416 02 901; DIČ: CZ41602901	GEFAB
Vypracoval:	Pavel ZNAMENČEK	Hlavní inženýr projektu:
Ověřující projektant:	Ing. Bronislav STAMBAKÝ	Kontrola:
Číslo zakázky:	203/2017	Podpis:
		Podpis:

Acce:	D1 MODERNIZACE – ÚSEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC – EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV	Měřítko:	1:1000	Formát:	A4
Průřez:	DIO – ETAPA 2.A	Stupeň:	RDS	Seznam:	
	SITUACE DIO ETAPA 2.A – ČÁST 3	Číslo přílohy:	3.3		