

Radlická 740/113d · 158 00 Praha 5 – Jinonice · Česká republika

Věc: Stanovisko k měření emisí u vozidel značky Volkswagen

V souvislosti s vyhláškou 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel a změnou metodiky měření SME potvrzujeme, že při měření emisí u následujících vozidel:

Značka: VOLKSWAGEN
Obch. označení: CRAFTER
Typ: 2EKE1, 2EKE2, 2EKZ, 2FJE1, 2JE2, 2FJZ
Typ motoru: CKUB, CKUC, CKTB, CKTC

může nastat situace, kdy diagnostický systém stanice SME vyhodnotí v systému OBD závadu NOx s kódy:

P108C
P1954
P1955
P2BAB
P2BAC
P2BAD

Na diagnostice výrobce, se výše uvedená závada nezobrazuje, proto není pro měření emisí relevantní a vozidlo se hodnotí jako vyhovující.

S přátelským pozdravem


J. Kubeš


J. Žáček

Porsche Česká republika s.r.o.
HOMOLOGACE
Radlická 740/113d, 158 00, CZ - Praha 5
IČO 256 54 012, DIČ CZ 256 54 012